

33201/岡山市

(座標系 5)

20B90

| | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|---------|
| | ° ' " | | | m |
| 緯度 | 34 39 50.6132 | X | - 148 | 112.616 |
| 経度 | 133 53 11.9685 | Y | - 40 | 938.185 |
| | ° ' " | | | m |
| 真北方向角 | 0 15 14.6 | H | | 2.498 |
| | | ジオイド高 | | 36.095 |

0.999921

| | | | |
|-------|-------------|--|---------|
| | ° ' " | | m |
| 2B047 | 95 46 49.5 | | 60.305 |
| 2036A | 175 45 06.8 | | 191.946 |


街区多角点の記

調製2005年3月25日

| | | | |
|-------|-----------------|--------|---------------|
| 点 名 | 20B90 | 基準点コード | KG23320120B90 |
| 地 区 名 | 岡山県岡山市第2地区 | 観測年月日 | 2005年3月12日 |
| 作業機関名 | 株式会社アイエスコンサルタント | 作業責任者 | 小野隆樹 |
| 所 在 地 | 岡山市大安寺中町12番5号先 | | |
| 管 理 者 | 岡山市 (岡山市土木管理課) | | |
| 標識種別 | 金属標 | 現況地目 | 公衆用道路 |
| 備 考 | | | |

要図

S=1/5,000



現 況 写 真

近 景



遠 景

