

◇建設工事の進捗状況

平成 26 年 5 月 10 日撮影 (西消防署より撮影)

工場棟折板屋根施工中



平成 26 年 5 月 31 日撮影 (西消防署より撮影)

東側外壁吹付け完了、家庭系回収所折板屋根施工完了

