6-106
196.11
6-107
482.53
6-108
371.76
6-109
314.57
6-110
338.23
6-111
348.77
6-112
328.83
6-113
384.17
6-114
775.18
4-101
220.73
439.08
293.40
460.13
491.20
1007
62
419.24
3-100
825.09
3-101
210.96
3-102
244.97
3-103
103.23
3-104
597.49
1008
63
431.72
2-100
525.56
2-101
544.12
2-102
499.09
2-103
436.86
2-104
504.32
2-105
626.64
2-106
810.33
2955.89
1009
64
1-100
115.00
1-105
1-106
298.14
1-107
832.12
1-108
473.85
1-109
688.12
1014
K.54
K.53
K.52
K.51
K.50
K.48-1
K.48-2
K.49
1002
1001
1034
13-104
707.42
13-103
358.44
14-127
232.60
14-126
144.05
1027
12-100
288.74
12-101
284.42
12-102
549.06
12-111
492.04
12-112
608.17
1035
11-100
444.91
11-101
11-118
183.96
10-100
1036
2001