

# 要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表内容

## ホテル、旅館

※構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果には、塔屋、地下階を除く各階の耐震診断結果のうち、最低値を示す。

番号	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法 の名称	構造耐力上主要な 部分の地震に対する 安全性の評価の結果※	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
41	岡山プラザホテル 本館	岡山市中区浜二丁 目3-12	ホテル	建築物の耐震診断及 び耐震改修の実施に ついて技術上の指針 となるべき事項第1 第二号に定める建築 物の耐震診断の方法	$I_s=0.08$ $q=0.13$	耐震改修 又は建替 え	方針が決 定し次第 報告予定	Rt=0.98
42	岡山国際ホテル	岡山市中区門田本 町四丁目1-16	ホテル	一般財団法人日本建 築防災協会による 「既存鉄骨鉄筋コン クリート造建築物の 耐震診断基準」に定 める「第2次診断 法」(2009年改訂 版)(非充腹型)	$I_s/I_{so}=0.54$ $C_{TU} \cdot S_b=0.24$	耐震改修	施工内容 が決定し 次第報告 予定	Rt=0.919
43	ピュアリティまきび	岡山市北区下石井 二丁目6-41	ホテル	一般財団法人日本建 築防災協会による 「既存鉄筋コンク リート造建築物の耐 震診断基準」に定め る「第3次診断法」 (2001年改訂版)	$I_s/I_{so}=1.09$ $C_{TU} \cdot S_b=0.31$			耐震改修済み 一部SRC (2F CE8, 9通り 3F CE8, 9通り)