




S=1:500



- (1) 入場時は計量棟②番を通過 (通過のみで計量はしない)  
(「不燃物」と大きく書いた用紙を車両前方に置くこと)
- (2) 退場時は計量棟東側を通過

東部クリーンセンター内の入退場経路図