



[様式第3号]

資料提供年月日	令和5年3月13日	
問い合わせ先	課名	区政推進課
	電話	内線 3750
担当者	職名・氏名	課長 山本泰弘
問い合わせ先	課名	福祉文化会館
	電話	直通 272-7881
担当者	職名・氏名	館長 小野田誠彦

## 広 報 連 絡

- 1 件 名 岡山市福祉文化会館のアスベストについて
- 2 内 容 来年度末で閉館し、解体予定の岡山市福祉文化会館（中区小橋町一丁目）において、解体撤去工事に伴う事前調査を行ったところ、以下の2か所に使用された吹付け材にアスベストが含有されていることが確認されました。
  - ・ 1階正面玄関ホール前室（風除室）天井
  - ・ 1階北側玄関ホール前室（風除室）天井・庇部分当該箇所については、立入禁止措置を取るとともに、アスベスト濃度測定を行ったところ、飛散は確認されませんでした。
- 3 今後の対応 3月中を目途にアスベスト除去工事を行う予定です。
- 4 そ の 他 添付資料【別紙】

## 1 経緯

日付	内容
令和5年3月2日	<p>アスベスト調査結果速報にてアスベストの含有を確認（定性分析結果：アスベストの種類 クリソタイル）</p> <p>応急対策として当該箇所を立入禁止とした</p>
令和5年3月7日	<p>空気中のアスベスト粉じん濃度測定</p>
令和5年3月9日	<p>アスベストの飛散は確認されなかった</p> <p>アスベスト粉じん濃度測定結果：</p> <p><u>定量下限値（0.5f/L）未満</u></p> <p>（注1）「定量下限値」は、定量検知が可能な（正確に定量できる）最小濃度</p> <p>（注2）単位（f/L）は、空気1L中に存在する繊維（fiber）の本数</p>

## 2 福祉文化会館1階平面図

