

道路照明工事における 電力ケーブル損傷事故について

令和7年11月18日(火)10時42分、市発注の道路照明設置工事において、東区西大寺中三丁目地先にて照明柱を施工中、地中に埋設された中国電力ネットワーク(株)所有の電力ケーブルを損傷する事故が発生した。この事故で東区管内において停電が発生したが、即日解消した。

1 日 時

事故発生日時 : 令和7年11月18日(火)10時42分

停電発生日時 : 令和7年11月18日(火)10時42分頃～12時46分頃

※停電の時間は地区によって異なり、上記は最長の時間を表す。

(中国電力ネットワーク(株)HPより引用)

2 場 所

事故発生場所 : 東区西大寺中三丁目地先

停電の範囲 : 金岡東町一丁目、河本町、西大寺上一丁目、西大寺上二丁目、西大寺上三丁目、西大寺川口、西大寺新地、西大寺中一丁目、西大寺中二丁目、西大寺中三丁目、西大寺中野、西大寺中野本町、西大寺浜、西大寺東一丁目、西大寺東二丁目、西大寺東三丁目、西大寺南一丁目、西大寺南二丁目、向州

(その内停電戸数は約2,470戸、中国電力ネットワーク(株)HPより引用)

3 内 容

請負業者は、当日9時30分頃から照明柱の施工を開始した。9時50分頃、杭を打ち込み中、地中で何かに当たり中断、市が既往の図面において埋設物がないことを確認してから、業者が施工を再開したが、10時42分、図面と現地の埋設物の位置に相違があったため、埋設されていた中国電力ネットワーク(株)所有の電力ケーブルを損傷した。この事故に起因して、上記時間、場所において停電が発生した。

この停電は、短時間で復旧した戸数も含めて東区管内で約2,470戸に及び、発生から一週間で一部に支障が生じたことが確認された。

当該地区では、平成25年度に電線共同溝工事が実施されていたが、図面と現地の埋設物の位置に相違があったこと、施工中に異変に気付いていたものの、現地における埋設物の確認作業が不十分であったことが今回の停電の原因である。

4 その他

現在は仮復旧の状況であり、今後、市と関係業者によって速やかな本復旧を行う予定である。

【問い合わせ先】

岡山市 東区役所 地域整備課 奥谷、吉澤 直通086-944-5046 内線72-333,342