

保健福祉企画総務課長 様

安全・安心ネットワーク推進室長 北山 兼久

設計支援委員会結果報告書

平成 1 9 年 1 2 月設計支援委員会に付議した、下記の施設整備事業について、結果を報告します。

記

| 事業名 (整備概要) | 岡山市操南コミュニティハウス新築工事 | |
|---|--|--|
| 設計支援委員からの意見 | 具体化の結果・状況 | |
| <p>和室の段差が、210mmとなっているが、中途半端な高さではないか。400mmもしくは段差なしにしたほうがいいのではないか。また、手すりの設置が必要なのではないか。</p> <p>多目的トイレ内の便器の取付け角度は斜めがよいのではないか。</p> <p>多目的トイレ内の手洗い、ベビーシートの位置を入れ替えてはどうか。</p> <p>ベビーシートを高齢者等に対応できるユニバーサルシートに変更してはどうか。</p> <p>男女トイレ内に手すりを設置してはどうか。</p> | <p>地元と協議した結果、ご指摘の通り、段差をなしにします。</p> <p>岡山県福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルに準じて設計しているため、現状通りとします。</p> <p>検討した結果、従来通りベビーシートを設置します。</p> <p>手すりを取り付けるスペースがないため、設置は困難と考えます。</p> | |

| 設計支援委員からの意見 | 具体化の結果・状況 |
|---|---|
| <p data-bbox="231 241 798 470">玄関のすぐ横に腰掛けを設置しているが、玄関の引き込み戸で手を挟む可能性があるため、腰掛けと下駄箱の位置を入れ替えてはどうか。また、腰掛けのところに縦の手すりを設置してはどうか。</p> <p data-bbox="231 533 798 616">男女トイレの開き戸は、引き戸に変更してはどうか。</p> <p data-bbox="231 772 798 907">受付カウンターの高さが1000mmとなっているが、子どもや車椅子の方の目線で考えると高すぎるのではないか。</p> <p data-bbox="231 969 798 1052">誘導ブロックが玄関までしかないが、受付カウンターまで必要ではないか。</p> | <p data-bbox="837 241 1388 376">ご指摘のとおり、腰掛けと下駄箱の位置を入れ替えます。また、縦の手すりを設置します。</p> <p data-bbox="837 533 1388 712">一般の引き戸を設置すれば、多少隙間ができ、においや音が漏れる可能性があります。地元と協議した結果、開き戸のままとします。</p> <p data-bbox="837 772 1388 907">カウンターの窓の位置はそのままですが、カウンターの記載台は、手すりと同じ高さに下げます。</p> <p data-bbox="837 969 1388 1104">検討した結果、現状の設計通りとします。ただし、地域での積極的な声かけ等ソフト面での対応を地元をお願いします。</p> |