

	ページ	項 目	質 問 ・ 事 前 確 認	回 答
1	P10 P12	5 保守等 (2) 9 その他 (5)	「定期的に機器の点検をおこなうこと」について、LG-WANおよびインターネット経由でのリモートサービス（EP-BB）で代用できます。対応は可能ですか？ また、ネットワーク環境がない設置場所については、4 Gを利用して同サービスを提供することは可能か？ このサービスを利用することでカウンター数や消耗品通知、故障検知状況等の管理が行えます。	庁内LANに接続された複合機で、インターネット経由でのリモートサービスをすることにより、常に良好な使用状態を保つことができるものであれば、リモートサービスをもって定期点検とみなして構いません。 庁内LANに接続されていない複合機であれば、4 Gを利用してリモートサービスを実施することは可能です。
2	P11	6 設置・設定等 (1)	設置する機器は「新造機」と「再生型機」が混在してもよいか？	「新造機」と「再生型機」が混在してもかまいません。 ただし、再生型機については、行政事務管理課が指定する電子原稿を打ち出したものを確認し、画質が不良などと判断した場合は不可とします。
3	P11	6 設置・設定等 (12)、(13)	添付の別表その他機能欄には「ペーパーレスFAX」および「Iファクス」の記載がないため、当初の設定はないとの理解でよいか？	お見込みのとおり、当初の設定はないのご理解でよろしいです。
4	P13	9 その他 (4)	ハードディスクのデータ消去については弊社手順にて作業のうえ、作業確認書等は弊社任意書式でよいですか？	作業内容が確認できるものであれば問題ありません。
5	P14	別紙1「複合機種別：モノクロデジタル複合機」	「モノクロデジタル機」との記載がありますが、カラーデジタル複合機での提案は可能か？その際、カラー機能（コピー・プリント）は使用できないよう仕様制限を施しての運用を想定しています。	一切カラー機能（コピー・プリント）を使用できない設定を施す場合は、カラーデジタル複合機での対応も可とします。 ただし、使用者がカラー機能を使用可能な余地がある場合は不可とします。例えば、モノクロ専用ドライバのインストールによる制限は、カラードライバーを入手してインストールする可能性があるため不可とします。 また、カラートナーを設置しない方法による制限は、常時エラー表示されるため不可とします。
6		事前確認	【対象機器：事前確認】 富士フイルムビジネスソリューション株式会社 （モノクロ機） ①Apeos 4570 ②Apeos 2561 （カラー機） ①ApeosPort-VI C2271RC（再生型機） ②ApeosPort-VI C4471RC（再生型機） ③Apeos C2571 ④Apeos C4571	本体及びオプションについて、仕様を満たすことを確認しました。仕様に準じて各種オプションを設置してください。 なお、事前確認対象の左記再生型機（2機種）については、行政事務管理課が指定する電子原稿を打ち出したものを確認し、画質は問題なしと判断しました。
7		「仕様の項目と設置予定機種の数値等が比較できる一覧表(別紙1)」の11番の項目丁合機能の電子丁合について	ページ順に並べて印刷される状態で、用紙の先端をずらす必要無しの認識でよろしかったでしょうか。	お見込みのとおり、丁合機能の電子丁合について、ページ順に並べて印刷される状態で、用紙の先端をずらす必要無しの認識でよろしいです。
8		事前確認	【対象機器：事前確認】 メーカー：キヤノンマーケティングジャパン株式会社 （モノクロ機） 40枚機 iR-ADV 4945F 25枚機 iR-ADV 4925F （カラー機） 40枚機 imageFORCE C5140F 25枚機 iR-ADV C3926F	本体及びオプションについて、仕様を満たすことを確認しました。仕様に準じて各種オプションを設置してください。