


# 令和3年度 斧谷上池 (1009029) + 斧谷下池 (1009030) + 中坂池 (1009031) + 陽ヶ平池 (1009032) + 狼谷池 (1009033) + 大木谷池 (1009034) + 鴉ヶ谷下池 (1009035) + 鴉ヶ谷上池 (1009036) 浸水想定マップ

【ため池浸水想定マップ】  
 ため池は農業用水の供給等の多面的機能を持っています。一方で地震や豪雨の発生により、決壊すると大きな災害につながる危険性も併せ持っています。そこで、ため池決壊被害の軽減、防災意識の向上を目的として「ため池浸水想定マップ」を一定規模のため池毎に作成しました。日頃からため池災害に備え、避難ルートを確認するなど迅速な避難や災害対応の基礎資料※として活用していただければと考えています。

※ため池浸水想定マップは、雨量及び震度に関係なく堤体が破壊し、貯水量の全量が流出することを前提とした解析結果であり、流出後60分間の中で最大水深を表示したものです。破壊箇所、詳細地形、気象状況等により、更に広がる可能性もあります。

ため池諸元	
番号	331009029
旧番号	-
名称	斧谷上池
堤高	2.0 m
貯水量	0.4 千m3
番号	331009030
旧番号	-
名称	斧谷下池
堤高	5.0 m
貯水量	0.9 千m3
番号	331009031
旧番号	-
名称	中坂池
堤高	4.5 m
貯水量	2.3 千m3
番号	331009032
旧番号	-
名称	陽ヶ平池
堤高	2.0 m
貯水量	0.3 千m3
番号	331009033
旧番号	-
名称	狼谷池
堤高	4.8 m
貯水量	1.5 千m3
番号	331009034
旧番号	-
名称	大木谷池
堤高	4.7 m
貯水量	12.2 千m3
番号	331009035
旧番号	-
名称	鴉ヶ谷下池
堤高	2.0 m
貯水量	0.1 千m3
番号	331009036
旧番号	-
名称	鴉ヶ谷上池
堤高	7.0 m
貯水量	0.8 千m3



**特に注意すべきため池状況のポイント**

【大雨時】  
 ○急激な水位上昇により、流水が堤体を超えようとする場合  
 ○漏水量が急激に増えた場合や漏水に濁りが生じた場合  
 ○堤体が陥没し、漏水が生じた場合

【地震時】  
 ○堤体に陥没やひび割れが発生し、漏水量が急激に増えた場合や漏水に濁りが生じた場合

