

令和3年度 青谷池（1011100）浸水想定マップ



【ため池浸水想定マップ】

ため池は農業用水の供給等の多面的機能を持っています。一方で地震や豪雨の発生により、決壊すると大きな災害につながる危険性も併せ持っています。そこで、ため池決壊被害の軽減、防災意識の向上を目的として「ため池浸水想定マップ」を一定規模のため池毎に作成しました。

日頃からため池災害に備え、避難ルートを確認するなど迅速な避難や災害対応の基礎資料※として活用していくだければと考えています。

※ため池浸水想定マップは、雨量及び震度に関係なく堤体が破堤し、貯水量の全量が流出することを前提とした解析結果であり、流出後60分間の中で最大水深を表示したものです。

破堤箇所、詳細地形、気象状況等により、更に広がる可能性もあります。

御津勝尾

青谷池

御津宇甘

ため池諸元

| | |
|-----|----------------------|
| 番号 | 331011100 |
| 旧番号 | 33100A100 |
| 名称 | 青谷池 |
| 堤高 | 8.8 m |
| 貯水量 | 10.8 千m ³ |

特に注意すべき ため池状況のポイント

【大雨時】

- 急激な水位上昇により、流水が堤体を超えるとする場合
- 漏水量が急激に増えた場合や漏水に濁りが生じた場合
- 堤体が陥没し、漏水が生じた場合

【地震時】

- 堤体に陥没やひび割れが発生し、漏水量が急激に増えた場合や漏水に濁りが生じた場合

浸水深さ(m)


2階の軒下まで浸かる程度 5m

1階の軒下まで浸かる程度 2m


おとなの膝あたりまで浸かる程度 1m

おとなの膝あたりまで浸かる程度 0.5m

凡例



ため池



避難所

最大水深

| |
|-----------|
| 5.0m以上 |
| 2.0m～5.0m |
| 1.0m～2.0m |
| 0.5m～1.0m |
| 0.5m未満 |

令和元年度作成地図を使用