

令和 8 年度

| 査定者 | 精算者 | 設計者 |
|-----|-----|-----|
| | | |

数量総括表

履行期間 着手 令和 8 年 月 日
完了 令和 8 年 10 月 9 日 契約後 日間

件名 市立横井小学校ほか受水槽・高架水槽清掃業務委託

委託場所 岡山市北区横井上地内 他

委託概要 市立小・中学校の受水槽・高架水槽の清掃業務及び水質検査を行う。

数量総括表

市立横井小学校ほか受水槽・高架水槽清掃業務委託

22 校

| No. | 校名 | 種類・材質等 | | 数量 | 単位 | | |
|-----|--------|---|-----------------|------|----------------|--|--|
| 1 | 横井小学校 | 北棟受水槽清掃 | FRP | 7.5 | m ³ | | |
| | | 北棟受水槽清掃 | FRP | 7.5 | m ³ | | |
| | | 北棟給水ポンプ点検 | 2.2kW | 2 | 台 | | |
| | | 北棟高架水槽清掃 | FRP | 7.6 | m ³ | | |
| | | 南棟受水槽清掃 | ステンレス | 6.0 | m ³ | | |
| | | 南棟受水槽清掃 | ステンレス | 6.0 | m ³ | | |
| | | 南棟給水ポンプ点検 | 2.2kW | 2 | 台 | | |
| | | 南棟高架水槽清掃 | FRP | 5.1 | m ³ | | |
| | | 水質検査 | 化学検査9項目・細菌検査2項目 | 2 | 箇所 | | |
| | | 住所 岡山市北区横井上178 TEL 086-294-2303 | | | | | |
| 2 | 野谷小学校 | 受水槽清掃 | FRP | 10.8 | m ³ | | |
| | | 給水ポンプ点検 | 3.7kW | 2 | 台 | | |
| | | 高架水槽清掃 | FRP | 7.2 | m ³ | | |
| | | 水質検査 | 化学検査9項目・細菌検査2項目 | 1 | 箇所 | | |
| | | 住所 岡山市北区栢谷259-1 TEL 086-294-3609 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3 | 馬屋上小学校 | 受水槽清掃 | 鋼板 | 5.0 | m ³ | | |
| | | 受水槽清掃 | 鋼板 | 5.0 | m ³ | | |
| | | 給水ポンプ点検 | 3.7kW | 2 | 台 | | |
| | | 高架水槽清掃 | FRP | 3.6 | m ³ | | |
| | | 水質検査 | 化学検査9項目・細菌検査2項目 | 1 | 箇所 | | |
| | | 住所 岡山市北区富吉2944-2 TEL 086-294-3602 | | | | | |
| 4 | 足守小学校 | 受水槽清掃 | FRP | 11.3 | m ³ | | |
| | | 給水ポンプ点検 | 3.7kW | 2 | 台 | | |
| | | 高架水槽清掃 | FRP | 6.3 | m ³ | | |
| | | 水質検査 | 化学検査9項目・細菌検査2項目 | 1 | 箇所 | | |
| | | 住所 岡山市北区足守789 TEL 086-295-0058 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5 | 旧高田小学校 | 受水槽清掃 | FRP | 6.0 | m ³ | | |
| | | 給水ポンプ点検 | 1.5kW | 2 | 台 | | |
| | | 高架水槽清掃 | FRP | 1.6 | m ³ | | |
| | | 水質検査 | 化学検査9項目・細菌検査2項目 | 1 | 箇所 | | |
| | | 住所 岡山市北区下高田2050 TEL 086-803-1577 (学校施設課) | | | | | |
| | | | | | | | |
| 6 | 中山小学校 | 受水槽清掃 | ステンレス | 12.5 | m ³ | | |
| | | 受水槽清掃 | ステンレス | 12.5 | m ³ | | |
| | | 給水ポンプ点検 | 2.2kW | 2 | 台 | | |
| | | 北棟高架水槽清掃 | ステンレス | 8.0 | m ³ | | |
| | | 水質検査 | 化学検査9項目・細菌検査2項目 | 1 | 箇所 | | |
| | | 住所 岡山市北区一宮702 TEL 086-284-0014 | | | | | |

数量総括表

市立横井小学校ほか受水槽・高架水槽清掃業務委託

22 校

| No. | 校名 | 種類・材質等 | | 数量 | 単位 | |
|------------------|--------|-------------------|-----------------|------|----------------|--|
| 7 | 馬屋下小学校 | 受水槽清掃 | FRP | 14.0 | m ³ | |
| | | 給水ポンプ点検 | 3.7kW | 2 | 台 | |
| | | 高架水槽清掃 | FRP | 8.0 | m ³ | |
| | | 水質検査 | 化学検査9項目・細菌検査2項目 | 1 | 箇所 | |
| | | 住所 岡山市北区松尾105-1 | | | | |
| | | TEL 086-284-0407 | | | | |
| 8 | 平津小学校 | 受水槽清掃 | 鋼板 | 6.8 | m ³ | |
| | | 受水槽清掃 | 鋼板 | 6.8 | m ³ | |
| | | 給水ポンプ点検 | 3.7kW | 2 | 台 | |
| | | 高架水槽清掃 | FRP | 3.6 | m ³ | |
| | | 水質検査 | 化学検査9項目・細菌検査2項目 | 1 | 箇所 | |
| | | 住所 岡山市北区櫛津738-1 | | | | |
| TEL 086-284-0010 | | | | | | |
| 9 | 桃丘小学校 | 受水槽清掃 | FRP | 10.0 | m ³ | |
| | | 受水槽清掃 | FRP | 10.0 | m ³ | |
| | | 給水ポンプ点検 | 3.7kW | 2 | 台 | |
| | | 高架水槽清掃 | FRP | 7.5 | m ³ | |
| | | 水質検査 | 化学検査9項目・細菌検査2項目 | 1 | 箇所 | |
| | | 住所 岡山市北区芳賀5111-22 | | | | |
| TEL 086-284-7668 | | | | | | |
| 10 | 伊島小学校 | 受水槽清掃 | 鋼板 | 12.5 | m ³ | |
| | | 受水槽清掃 | 鋼板 | 12.5 | m ³ | |
| | | 給水ポンプ点検 | 3.7kW | 2 | 台 | |
| | | 中棟高架水槽清掃 | FRP | 9.8 | m ³ | |
| | | 水質検査 | 化学検査9項目・細菌検査2項目 | 1 | 箇所 | |
| | | 住所 岡山市北区伊島町一丁目6-6 | | | | |
| TEL 086-252-2251 | | | | | | |
| 11 | 津島小学校 | 受水槽清掃 | 鋼板 | 16.0 | m ³ | |
| | | 受水槽清掃 | 鋼板 | 16.0 | m ³ | |
| | | 給水ポンプ点検 | 3.7kW | 2 | 台 | |
| | | 北棟高架水槽清掃 | ステンレス | 8.0 | m ³ | |
| | | 水質検査 | 化学検査9項目・細菌検査2項目 | 1 | 箇所 | |
| | | 住所 岡山市北区津島本町19-1 | | | | |
| TEL 086-253-3250 | | | | | | |
| 12 | 御津小学校 | 受水槽清掃 | 鋼板 | 7.2 | m ³ | |
| | | 受水槽清掃 | 鋼板 | 7.2 | m ³ | |
| | | 給水ポンプ点検 | 1.5kW | 2 | 台 | |
| | | 水質検査 | 化学検査9項目・細菌検査2項目 | 1 | 箇所 | |
| | | 住所 岡山市北区御津宇垣1212 | | | | |
| | | TEL 086-724-1721 | | | | |

数量総括表

市立横井小学校ほか受水槽・高架水槽清掃業務委託

22 校

| No. | 校名 | 種類・材質等 | | 数量 | 単位 | |
|-----|-----------------------|--|-----------------|------|----------------|--|
| 13 | 御津南小学校 | 受水槽清掃 | ステンレス | 4.7 | m ³ | |
| | | 受水槽清掃 | ステンレス | 4.7 | m ³ | |
| | | 給水ポンプ点検 | 3.7kW | 2 | 台 | |
| | | 水質検査 | 化学検査9項目・細菌検査2項目 | 1 | 箇所 | |
| | | 住所 岡山市北区御津野々口1616 | | | | |
| | | TEL 086-724-1131 | | | | |
| 14 | 建部小学校 | 高架水槽清掃 | FRP | 6.0 | m ³ | |
| | | 水質検査 | 化学検査9項目・細菌検査2項目 | 1 | 箇所 | |
| | | 住所 岡山市北区建部町富沢366 | | | | |
| | | TEL 086-722-0073 | | | | |
| 15 | 福渡小学校 | 高架水槽清掃 | FRP | 4.5 | m ³ | |
| | | 水質検査 | 化学検査9項目・細菌検査2項目 | 1 | 箇所 | |
| | | 住所 岡山市北区建部町川口1302 | | | | |
| | | TEL 086-722-2111 | | | | |
| 16 | 旧大井小学校 | 受水槽清掃 (No.1のみ) | FRP | 6.3 | m ³ | |
| | | 給水ポンプ点検 | 1.5kW | 2 | 台 | |
| | | 高架水槽清掃 | FRP | 3.6 | m ³ | |
| | | 水質検査 | 化学検査9項目・細菌検査2項目 | 1 | 箇所 | |
| | | 住所 岡山市北区大井2314 | | | | |
| | | TEL 086-803-1577 (学校施設課) | | | | |
| 17 | 香和中学校 | 受水槽清掃 | FRP | 12.5 | m ³ | |
| | | 受水槽清掃 | FRP | 12.5 | m ³ | |
| | | 給水ポンプ点検 | 3.7kW | 2 | 台 | |
| | | 高架水槽清掃 | FRP | 6.8 | m ³ | |
| | | 水質検査 | 化学検査9項目・細菌検査2項目 | 1 | 箇所 | |
| | | 住所 岡山市北区吉宗590 | | | | |
| | | TEL 086-294-2009 | | | | |
| 18 | あしもり学園 (足守中・蛍明小学校) | 受水槽清掃 | 鋼板 | 12.8 | m ³ | |
| | | 受水槽清掃 | 鋼板 | 12.8 | m ³ | |
| | | 給水ポンプ点検 | 3.7kW | 3 | 台 | |
| | | 水質検査 | 化学検査9項目・細菌検査2項目 | 1 | 箇所 | |
| | | 住所 岡山市北区大井360 | | | | |
| | | TEL 086-295-0250 (足守中), 086-295-0142 (蛍明小) | | | | |
| 19 | 中山中学校 | 受水槽清掃 | 鋼板 | 15.0 | m ³ | |
| | | 受水槽清掃 | 鋼板 | 15.0 | m ³ | |
| | | 給水ポンプ点検 | 5.5kW | 2 | 台 | |
| | | 高架水槽清掃 | 鋼板 | 7.0 | m ³ | |
| | | 水質検査 | 化学検査9項目・細菌検査2項目 | 1 | 箇所 | |
| | | 住所 岡山市北区辛川市場159 | | | | |
| | | TEL 086-284-0038 | | | | |

数量総括表

市立横井小学校ほか受水槽・高架水槽清掃業務委託

22 校

| No. | 校名 | 種類・材質等 | | 数量 | 単位 |
|------------------|-------|--------------------|-----------------|------|----------------|
| 20 | 京山中学校 | 受水槽清掃 | FRP | 22.5 | m ³ |
| | | 受水槽清掃 | FRP | 22.5 | m ³ |
| | | 給水ポンプ点検 | 5.5kW | 2 | 台 |
| | | 高架水槽清掃 | FRP | 8.7 | m ³ |
| | | 高架水槽清掃 | FRP | 8.7 | m ³ |
| | | 水質検査 | 化学検査9項目・細菌検査2項目 | 1 | 箇所 |
| | | 住所 岡山市北区津島京町一丁目7-1 | | | |
| TEL 086-254-2797 | | | | | |
| 21 | 御津中学校 | 受水槽清掃 | FRP | 18.0 | m ³ |
| | | 給水ポンプ点検 | 5.5kW | 2 | 台 |
| | | 高架水槽清掃 | FRP | 10.0 | m ³ |
| | | 水質検査 | 化学検査9項目・細菌検査2項目 | 1 | 箇所 |
| | | 住所 岡山市北区御津宇垣1227 | | | |
| TEL 086-724-0541 | | | | | |
| 22 | 建部中学校 | 受水槽清掃 | 鋼板 | 5.2 | m ³ |
| | | 給水ポンプ点検 | 1.5kW | 2 | 台 |
| | | 高架水槽清掃 | ステンレス | 1.5 | m ³ |
| | | 水質検査 | 化学検査9項目・細菌検査2項目 | 1 | 箇所 |
| | | 住所 岡山市北区建部町建部上734 | | | |
| TEL 086-722-0517 | | | | | |