

令和 8 年度

| 査定者 | 精算者 | 設計者 |
|-----|-----|-----|
| | | |

数量総括表

履行期間 着手 令和 8 年 月 日
完了 令和 8 年 10 月 9 日 契約後 日間

件名 市立福浜小学校ほか受水槽・高架水槽清掃業務委託

委託場所 岡山市南区福富東一丁目地内 他

委託概要 市立小・中学校の受水槽・高架水槽の清掃業務及び水質検査を行う。

数量総括表

市立福浜小学校ほか受水槽・高架水槽清掃業務委託

12 校

| No. | 校 名 | 種 類 ・ 材 質 等 | | 数 量 | 単 位 | | |
|------------------|----------------|--------------------|-----------------|------|----------------|--|--|
| 1 | 福浜小学校 | 受水槽清掃 | 鋼板 | 25.0 | m ³ | | |
| | | 受水槽清掃 | 鋼板 | 25.0 | m ³ | | |
| | | 北棟給水ポンプ点検 | 3.7kW | 2 | 台 | | |
| | | 南棟給水ポンプ点検 | 3.7kW | 2 | 台 | | |
| | | 北棟高架水槽清掃 | FRP | 4.8 | m ³ | | |
| | | 南棟高架水槽清掃 | FRP | 4.8 | m ³ | | |
| | | 水質検査 | 化学検査9項目・細菌検査2項目 | 2 | 箇所 | | |
| | | 住所 岡山市南区福富東一丁目1-1 | | | | | |
| TEL 086-262-0145 | | | | | | | |
| 2 | 平福小学校 | 受水槽清掃 | 鋼板 | 15.0 | m ³ | | |
| | | 受水槽清掃 | 鋼板 | 15.0 | m ³ | | |
| | | 給水ポンプ点検 | 3.7kW | 2 | 台 | | |
| | | 高架水槽清掃 | FRP | 10.0 | m ³ | | |
| | | 水質検査 | 化学検査9項目・細菌検査2項目 | 1 | 箇所 | | |
| | | 住所 岡山市南区平福一丁目7-1 | | | | | |
| | | TEL 086-263-7621 | | | | | |
| 3 | 芳泉小学校 | 受水槽清掃 | ステンレス | 22.5 | m ³ | | |
| | | 受水槽清掃 | ステンレス | 22.5 | m ³ | | |
| | | 給水ポンプ点検 | 5.5kW | 2 | 台 | | |
| | | 高架水槽清掃 | ステンレス | 10.0 | m ³ | | |
| | | 水質検査 | 化学検査9項目・細菌検査2項目 | 1 | 箇所 | | |
| | | 住所 岡山市南区芳泉三丁目2番3号 | | | | | |
| TEL 086-264-6706 | | | | | | | |
| 4 | 芳泉小学校 ひばり分校 | 受水槽清掃 | FRP | 7.2 | m ³ | | |
| | | 受水槽清掃 | FRP | 7.2 | m ³ | | |
| | | 給水ポンプ点検 | 2.2kW | 2 | 台 | | |
| | | 高架水槽清掃 | FRP | 5.9 | m ³ | | |
| | | 水質検査 | 化学検査9項目・細菌検査2項目 | 1 | 箇所 | | |
| | | 住所 岡山市南区泉田四丁目8番10号 | | | | | |
| TEL 086-265-1230 | | | | | | | |
| 5 | 浦安小学校 | 受水槽清掃 | FRP | 17.5 | m ³ | | |
| | | 受水槽清掃 | FRP | 17.5 | m ³ | | |
| | | 給水ポンプ点検 | 5.5kW | 2 | 台 | | |
| | | 高架水槽清掃 | FRP | 9.6 | m ³ | | |
| | | 水質検査 | 化学検査9項目・細菌検査2項目 | 1 | 箇所 | | |
| | | 住所 岡山市南区浦安本町9-5 | | | | | |
| TEL 086-264-7469 | | | | | | | |
| 6 | 福島小学校 | 受水槽清掃 | FRP | 18.4 | m ³ | | |
| | | 受水槽清掃 | FRP | 18.4 | m ³ | | |
| | | 給水ポンプ点検 | 5.5kW | 2 | 台 | | |
| | | 高架水槽清掃 | FRP | 12.7 | m ³ | | |
| | | 水質検査 | 化学検査9項目・細菌検査2項目 | 1 | 箇所 | | |
| | | 住所 岡山市南区立川町3-3-7 | | | | | |
| TEL 086-264-3151 | | | | | | | |

数量総括表

市立福浜小学校ほか受水槽・高架水槽清掃業務委託

12 校

| No. | 校 名 | 種 類 ・ 材 質 等 | | 数 量 | 単 位 | |
|------------------|--------|---------------------|-----------------|------|----------------|--|
| 7 | 南輝小学校 | 受水槽清掃 | 鋼板 | 15.4 | m ³ | |
| | | 受水槽清掃 | 鋼板 | 15.4 | m ³ | |
| | | 給水ポンプ点検 | 2.2kW | 2 | 台 | |
| | | 高架水槽清掃 | 鋼板 | 9.0 | m ³ | |
| | | 水質検査 | 化学検査9項目・細菌検査2項目 | 1 | 箇所 | |
| | | 住所 岡山市南区南輝三丁目6-9 | | | | |
| | | TEL 086-263-5800 | | | | |
| 8 | 甲浦小学校 | 受水槽清掃 | ステンレス | 7.5 | m ³ | |
| | | 受水槽清掃 | ステンレス | 7.5 | m ³ | |
| | | 給水ポンプ点検 | 2.2kW | 2 | 台 | |
| | | 高架水槽清掃 | ステンレス | 3.0 | m ³ | |
| | | 水質検査 | 化学検査9項目・細菌検査2項目 | 1 | 箇所 | |
| | | 住所 岡山市南区飽浦250 | | | | |
| | | TEL 086-267-2306 | | | | |
| 9 | 福浜中学校 | 東棟受水槽清掃 | FRP | 10.0 | m ³ | |
| | | 東棟受水槽清掃 | FRP | 10.0 | m ³ | |
| | | 東棟給水ポンプ点検 | 3.7kW | 2 | 台 | |
| | | 東棟高架水槽清掃 | FRP | 8.0 | m ³ | |
| | | 南棟受水槽清掃 | ステンレス | 11.3 | m ³ | |
| | | 南棟受水槽清掃 | ステンレス | 11.3 | m ³ | |
| | | 南棟給水ポンプ点検 | 3.7kW | 2 | 台 | |
| | | 南棟高架水槽清掃 | FRP | 8.0 | m ³ | |
| | | 水質検査 | 化学検査9項目・細菌検査2項目 | 2 | 箇所 | |
| | | 住所 岡山市南区三浜町二丁目3-26 | | | | |
| TEL 086-262-1178 | | | | | | |
| 10 | 芳泉中学校 | 受水槽清掃 | ステンレス | 22.5 | m ³ | |
| | | 受水槽清掃 | ステンレス | 22.5 | m ³ | |
| | | 給水ポンプ点検 | 5.5kW | 2 | 台 | |
| | | 高架水槽清掃 | ステンレス | 10.0 | m ³ | |
| | | 水質検査 | 化学検査9項目・細菌検査2項目 | 1 | 箇所 | |
| | | 住所 岡山市南区芳泉三丁目2番1号 | | | | |
| | | TEL 086-264-9081 | | | | |
| 11 | 福南中学校 | 受水槽清掃 | 鋼板 | 9.4 | m ³ | |
| | | 受水槽清掃 | 鋼板 | 9.4 | m ³ | |
| | | 給水ポンプ点検 | 2.2kW | 2 | 台 | |
| | | 高架水槽清掃 | 鋼板 | 4.5 | m ³ | |
| | | 水質検査 | 化学検査9項目・細菌検査2項目 | 1 | 箇所 | |
| | | 住所 岡山市南区築港ひかり町10-35 | | | | |
| | | TEL 086-264-5490 | | | | |
| 12 | 光南台中学校 | 受水槽清掃 | FRP | 6.3 | m ³ | |
| | | 受水槽清掃 | FRP | 6.3 | m ³ | |
| | | 給水ポンプ点検 | 1.5kW | 2 | 台 | |
| | | 高架水槽清掃 | FRP | 3.4 | m ³ | |
| | | 水質検査 | 化学検査9項目・細菌検査2項目 | 1 | 箇所 | |
| | | 住所 岡山市南区飽浦390 | | | | |
| | | TEL 086-267-2046 | | | | |