

## 新幹線鉄道の騒音測定結果(令和5年度～令和7年度)

軌道中心線から12.5m

No.	地点	類型	R5	R6	R7
1	東平島	I	70	72	72

軌道中心線から25m

No.	地点	類型	R5	R6	R7
1	東平島	I	71	71	72

軌道中心線から50m

No.	地点	類型	R5	R6	R7
1	東平島	I	67	68	67

(注)黄色枠:新幹線鉄道騒音に係る環境基準超過

## 新幹線鉄道の振動測定結果(令和5年度～令和7年度)

軌道中心線から12.5m

No.	地点	類型	R5	R6	R7
1	東平島	I	65	64	62

軌道中心線から25m

No.	地点	類型	R5	R6	R7
1	東平島	I	58	56	56

軌道中心線から50m

No.	地点	類型	R5	R6	R7
1	東平島	I	57	59	55

振動の対策指針値(70dB)の超過はありません