



## 学校教職員による施設緊急点検結果の報告について (コンクリート片落下ほか)

岡山市立石井小学校において、劣化したコンクリートの破片が落下したことによる物損事故が発生したことを受けて、学校教職員による緊急点検を実施しましたので結果を報告します。

### 1 実施期間

令和8年5月22日(金)～5月27日(水)

### 2 点検対象

- ・ 岡山市立小中学校、義務教育学校
- ・ 点検箇所：外部渡り廊下の天井及び軒裏・庇裏のコンクリート部分

### 3 実施方法

学校教職員が点検箇所を見回り、目視にて点検を行いました。

### 4 点検結果

- ①落下の形跡があったもの（渡り廊下:1校、軒裏・庇裏:7校）
  - ②落下のおそれがあるもの（渡り廊下:10校、軒裏・庇裏:17校）
- ※5月22日に広報連絡した石井小(渡り廊下)、御南中(軒裏)は①に含みます。  
※詳細は別紙のとおりです。

### 5 今後の対応

- ・ 今回の教職員による点検を受けて、緊急性の高いものは早急に修繕を実施します。
- ・ その他については、順次修繕を実施する予定です。
- ・ 今後、全校を対象に専門家による点検を行う予定です。

#### 【問い合わせ先】

岡山市 学校施設課 幸・田淵 直通 086-803-1576 内線 3807・3868

# 【別紙】

## 学校教職員による施設緊急点検結果の報告について

### 小学校

No	校名	落下の形跡 (有 ●)		落下のおそれ (有 ○)	
		渡り廊下	軒裏・庇裏	渡り廊下	軒裏・庇裏
1	足守				
2	伊島				○
3	中山				○
4	御南				
5	蛭明				
6	大元			○	
7	野谷				
8	鯉山				
9	岡南			○	
10	石井	●			
11	三門				
12	清輝				
13	福渡				
14	建部				
15	竹枝				
16	牧石			○	
17	大野				○
18	鹿田				○
19	津島			○	
20	加茂				○
21	馬屋上				
22	御野				
23	西				
24	平津				
25	吉備				
26	桃丘	●			
27	陵南			○	
28	馬屋下				
29	御津				
30	五城				
31	御津南				
32	庄内				
33	岡山中央				
34	横井			○	○
35	旭東				
36	旭操				
37	高島				○
38	竜之口				
39	幡多	●			
40	三勲				
41	財田				
42	宇野				
43	平井				
44	富山				
45	操南				
46	操明				

### 中学校

No	校名	落下の形跡 (有 ●)		落下のおそれ (有 ○)	
		渡り廊下	軒裏・庇裏	渡り廊下	軒裏・庇裏
47	旭竜				
48	可知				
49	西大寺南				
50	開成				○
51	古都				
52	角山				○
53	西大寺				
54	豊				
55	芥子山				
56	城東台				
57	御休				
58	江西				
59	千種				
60	雄神			○	
61	浮田	●			
62	平島				
63	政田				
64	甲浦				
65	芳田				
66	浦安				
67	灘崎				○
68	迫川分校				
69	七区				
70	小串				
71	福田				
72	妹尾				
73	曾根				
74	福島				
75	興除				
76	南輝				
77	東疇				○
78	彦崎				○
79	平福				
80	福浜				○
81	第一藤田				
82	第二藤田				
83	第三藤田	●			
84	芳泉				○
85	ひばり分校				
86	芳明				
87	箕島				
合計		1	4	7	14

No	校名	落下の形跡 (有 ●)		落下のおそれ (有 ○)	
		渡り廊下	軒裏・庇裏	渡り廊下	軒裏・庇裏
1	足守				
2	岡輝				
3	中山				
4	石井				
5	高松				
6	建部				
7	御南	●			
8	京山				
9	岡北				
10	吉備				
11	岡山中央				
12	桑田				○
13	御津				
14	岡山後楽館				
15	香和				
16	竜操	●			○
17	操山				
18	高島				
19	操南				
20	東山				
21	富山			○	○
22	旭東				
23	上南				
24	西大寺				
25	瀬戸				
26	上道				
27	光南台				
28	灘崎				
29	妹尾				
30	福南				
31	芳田				
32	興除				
33	藤田				
34	芳泉				○
35	福浜	●			
36	福田				○
合計		0	3	3	3

### 義務教育学校

山南学園	0	0	0	0
------	---	---	---	---

### 点検結果

	落下の形跡		落下のおそれ		計
	渡り廊下	軒裏・庇裏	渡り廊下	軒裏・庇裏	
小学校	1	4	7	14	26
中学校	0	3	3	3	9
義務教育学校	0	0	0	0	0
計	1	7	10	17	35